


## Verteilung der Haltungen pro Schadensklasse

Projekt : **Winnenden 2014 HL**

21.10.2014



Klasse	Länge [m]	Anz. d. Haltungen [Stk]	Verteilung [%]	Zustandsbewertung
1	3157,2	71	2,3	Haltung mit sehr starken Schäden
2	3783,7	97	2,8	Haltung mit starken Schäden
3	22221,5	613	16,2	Haltung mit mittleren Schäden
4	13446,8	389	9,8	Haltung mit leichten Schäden
5	26957,9	800	19,6	Haltung mit geringen Schäden
6	58338,8	1692	42,5	Haltung ohne Schäden
7	9429,9	283	6,9	nicht untersuchte Haltung

**Summe: 137335,9 m 3945**

**./. 9.429,9 m**

**127.906,0 m bewertet**