


Verteilung der Haltungen pro Schadensklasse

Projekt : Winnenden 2016 HL

02.08.2016



Klasse	Länge [m]	Anz. d. Haltungen [Stk]	Verteilung [%]	Zustandsbewertung
0	0,0	0	0,0	Untersuchung nicht erforderlich oder möglich
1	2324,8	51	1,7	Haltung mit sehr starken Schäden
2	3517,8	94	2,5	Haltung mit starken Schäden
3	23229,2	650	16,7	Haltung mit mittleren Schäden
4	13688,2	393	9,8	Haltung mit leichten Schäden
5	26989,0	798	19,4	Haltung mit geringen Schäden
6	60538,4	1736	43,5	Haltung ohne Schäden
7	8849,5	275	6,4	nicht untersuchte Haltung
Summe:	139137,0	3997		