


SANIERUNG HERBERT-WINTER-STADION

Bestand



Luftbild Ost



Luftbild West



Segment Ost




Umwegung




Entwässerungsrinne



Kunststoffbelag nach Entnahme



Kunststoffbelag



Kunststoffbelag



Löcher Kunststoffbelag



Kunststoffbelag



Kunststoffbelag



Randsteifen Grasfläche



Kassenhaus Fußball und Container Leichtathletik